

Avsändare
Sydspetsens miljöhälsa
 Sandövägen 2
 10900 HANKO

Inspektionsrapport

Hälsoskyddsbranschen
 Datum 8.8.2025
 Kod 1924146

Mottagare
Ekenäs högstadieskola
 Hedvig Sohlbergs gata 3
 10600 TAMMISAARI

Ärende Uppföljningsinspektion enligt hälsoskyddslagen. Inspektionen gjordes för att följa upp föregående inspektionsprotokoll (24.3.2025) och de åtgärder som kommits överens om med anledning av den. Lokalerna inspekterades den 6.8.2025, utöver det har diskussioner förts med ansvarspersoner.

Aktör Raseborgs stad (0131297-0)

Objekt Ekenäs högstadieskola
 Hedvig Sohlbergs gata 3, 10600 TAMMISAARI

Verksamhetens namn Ekenäs högstadieskola

Aktivitet Grundskola

Tidpunkt 6.8.2025

Närvarande

Inspektör Katianna Kuula
Verksamhetens representant Catharina Lindström
Inspektionsgrunder

Inspektionen beaktar information erhållen av verksamhetsidkaren, ett besök till platsen den 6.8.2025 samt analysintyg över industriella mineralfibrer och utförda andersen-mätningar.

Observationer och åtgärder som förutsätts av företaget

3. LOKALER, INREDNING, REDSKAP OCH APPARATUR

3.1 Lokaler och inredning

Klassificering av C = Mot kraven (uppmaning)

observationer

Observationer

Vid inspektionsbesöket konstaterades att utrymmena har städats med särskild städning efter utförda åtgärder. Bonande av golv och rengöring av spisfläktar inom ramen för städplanen pågick som bäst för klassen för huslig ekonomi, de flesta övriga klassrum hade redan fått sin årsstädning. Utrymmena var betydligt snyggare än tidigare och ytor som påtalats tidigare var nu dammfria. Ökad städningsresurs är införd åtminstone för början av terminen. Det är också skäl att se till att utrymmen i anslutning till klassrummen hålls i ordning, så att de är lätta att städa.

De stoppade djuren var i stängda utrymmen utanför klasserna. Arbetet med att avlägsna dem fortgår dock på initiativ av utrymmesförvaltningen.

Spray på taksivor i fyra klassrum, för att hindra dammning. Tömt mellantaket och avlägsnat sex säckar med obehörigt material. Övertryck råder nu i utrymmena.

I föregående inspektionsprotokoll hade också begärts uppgifter om hur många personer som kan, med tanke på ventilationens kapacitet, vistas i klassrummen. Trots påminnelser har uppgifterna inte kommit ännu. Vid bedömningen skall också beaktas möjliga påverkande faktorer, som att storklassens duk täcker en av klassens sex friskluftsventiler.

Åtgärderna

ÅTGÄRDER: Lämna in den utredning över antalet personer som lämpligt kan vistas i klassrummen, som begärts i föregående protokoll (24.3.2025) senast den 22.8.2025. Ärendet följs upp med inspektioner.

Motivering

Enligt 2 § i hälsoskyddslagen ska verksamheter ordnas så att individens hälsa upprätthålls och främjas. Den som utövar verksamhet som påverkar livsmiljön ska identifiera de risker i verksamheten som orsakar sanitär olägenhet och följa upp de faktorer som påverkar dem (egenkontroll). Verksamheten ska utövas så att uppkomsten av sanitära olägenheter så långt som möjligt förhindras.

Enligt 26 § i hälsoskyddslagen ska utrymmen inomhus beträffande bl.a. luftens renhet och luftväxling vara sådana att de som befinner sig i utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet.

3.3 Toalettutrymmen

Klassificering av B = Små brister (styrning och rådgivning)

observationer

Observationer

Skolbyggnaden har upp till 260 elever på plats samtidigt under kommande höst. Det fanns fortfarande ett antal låsta toaletter, varav en del var stängda p.g.a. reparation av ofog. Försättningsvis viktigt att se till att det finns tillräckligt med toaletter för eleverna.

Åtgärderna

Ärendet följs upp under fortsatt tillsyn.

4. DE SANITÄRA FÖRHÅLLANDENA I LOKALERNA OCH DERAS INVERKAN PÅ MILJÖN

4.1 Ventilationen och inomhusluftens kvalitet

Klassificering av C = Mot kraven (uppmaning)

observationer

Observationer

Åtgärder för att förbättra inomhusluftens kvalitet har diskuterats med verksamhetsidkaren efter föregående protokoll, (30.4.2025). Då konstaterades att man skall utföra ett antal olika åtgärder. Bl.a. behandla takskivor i klasserna med bindmedel, städa mellantaket och utföra en specialstädning ut utrymmena efter utförda åtgärder. Därefter skulle mikrobprov (andersen) och fiberprov tas i samma utrymmen som tidigare med samma metod och resultaten skulle ges Sydspetsens miljöhälsa till kännedom före inledningen av terminen. Tidsfristen för åtgärderna som hade satts i föregående inspektionsprotokoll förlängdes alltså. Detta motiverades bl.a. med ändamålsenlighet och att man inte rör upp luften i klasserna ytterligare före vårterminens slut.

Det konstaterades att vid planeringen och genomförandet av åtgärderna har beaktats att det finns olika ytmaterial och praktiska lösningar i olika utrymmen. Åtgärderna är utförda i enlighet med det planerade. Utrymmena har övertryck.

Resultaten från andersen-mätningarna och mätningarna av industriella mineralfibrer erhöles den 5.8.2025. Resultaten tyder inte på betydande mikrobtilväxt i utrymmena och föranleder inte vidare åtgärder. Däremot är halterna av industriella mineralfibrer fortfarande över åtgärdsgränsen definierad i den så kallade inomhusluftsförordningen (545/2015). Förekomster finns i byggnadens olika delar och våningar trots vidtagna åtgärder. Fibrerna kan åtminstone upplevas irriterande för luftvägarna, även om de inte utgör akut hälsorisk. Förekomsten har diskuterats med fastighetssidan, men på så kort varsel kunde inte ärendet lösas. Ytterligare information och åtgärder behövs för bedömning och åtgärdande av olägenheten. Möte för att diskutera ärendet med verksamhetsidkaren har bestämts.

Åtgärderna

ÅTGÄRDER: Ytterligare information behövs om vilken typ av industriella mineralfibrer det handlar om (keramiska fibrer, fibrer från isoleringsull eller glasfiber), så att en utförligare riskbedömning kan göras. Det är också nödvändigt att vidta åtgärder för att hitta källan/källorna till fibrerna och åtgärda dessa. Möjligheten att utreda typen av fiber diskuteras med verksamhetsidkaren inom augusti månad, varefter åtgärdsplan med tidtabell kan göras upp och granskas av Sydspetsens miljöhälsa.

Motivering

Enligt 19 § i förordningen om om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga är åtgärdsgränsen för industriella mineralfiber som lagt sig på ytorna under två veckor är 0,2 fiber/cm².

Enligt 2 § i hälsoskyddslagen ska verksamheter ordnas så att individens hälsa upprätthålls och främjas. Den som utövar verksamhet som påverkar livsmiljön ska identifiera de risker i verksamheten som orsakar sanitär olägenhet och följa upp de faktorer som påverkar dem (egenkontroll). Verksamheten ska utövas så att uppkomsten av sanitära olägenheter så långt som möjligt förhindras.

Enligt 26 § i hälsoskyddslagen ska utrymmen inomhus beträffande bl.a. luftens renhet och luftväxling vara sådana att de som befinner sig i utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet.

Enligt 27 § i hälsoskyddslagen ska åtgärder för att utreda, avhjälpa eller begränsa olägenheten och de

faktorer som föranlett den vidtas utan dröjsmål om det i vistelseutrymme förekommer t.ex. lukt, mikrober, damm eller annat därmed jämförbart i den omfattning att detta kan medföra sanitär olägenhet för den som vistas i utrymmet.

5. RENHÅLLNING

5.1 Städutrymmen och -redskap, kvalitet på städningen, rengöring av leksaker, motionsredskap och annat dylikt, textiltvård

Klassificering av **A = Motsvarar kraven (inga åtgärder)**

observationer

Observationer

Städresursen har setts över, extra städning har utförts och den utökade resursen fortsätter åtminstone i början av terminen. Det är viktigt med en tillräcklig resurs med tanke på det extra arbete slitenheten av ytorna kräver samt övriga förhållanden.

Åtgärderna

Inget att anmärka.

Tilläggsuppgifter

SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDER

Verksamhetsidkaren har genomfört planerade åtgärder i utrymmena i enlighet med åtgärdsplanen och på så sätt minskat på faktorer som kan inverka negativt på förhållandena inomhus. Trots åtgärderna överskrider halterna industriella mineralfiber lagstiftningens åtgärdsgräns, vilket leder till behov av ytterligare information och åtgärder. En del information som begärts saknas också ännu. Se punkterna ovan för åtgärder.

OBS! Avvikande från den e-postadress som de högre myndigheterna inmatat, ska alla officiella e-poster skickas till halsoinspektor@symi.fi. Endast på detta sätt kan vi säkerställa sakenlig behandling av posten. Vi kvitterar mottagningen av e-post.

Tillämpade rättsnormer

Hälsoskyddslagen (763/1994), Hälsoskyddsförordning (1280/1994), förordningen om om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015)

Avgiften 284,00 €

Avgiftsgrund

Hälsoskyddslagens (763/1994) 50 §, avgiftstaxan för Sydspetsens miljöhälsa

Anvisningar för sökande av ändring av avgiften

Räkning med anvisning för sökande av ändring skickas skilt. Utöver summan ovan debiteras 35,50 € för restid. Avgiften är samma för alla objekt oberoende av geografiskt läge.

Inspektör

Katianna Kuula
DIREKTÖR FÖR HÄLSOÖVERVAKNINGEN
+358401359222
katianna.kuula@symi.fi

Distribuering

Företagaren